ったのは9時半頃で、

途中、

再び雨が降り出す

調査を終えることができました。

実測調査を行

っ た 構

いつも通らない所を通れてたのし

です。

実測後アンケー

につけたらよいと思う。ろに照明がついている。

照明がついているが、 目中は非常に暗い。

電柱の高いとこ もうすこし下

たみなさんお疲れ様でし

た。

といったアクシデントもありましたが、

機に実測を開始しました。

最終的に実測が終わ

第二号

2004年10月26日発行 五丁目町会 六丁目町内会 芝浦工業大学三浦研究室 子安直人

めて発行しております。この新聞を読んで少いただきたい、また住環境実測調査などの実

この新聞は毎月発行する予定です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

K際の活動に参加していただきたいとの思いを込

住民の皆さまに住環境に対する興味を持って

、しでも関心を持っていただければ幸いです。

な

この草加市五・六丁目町内会住環境新聞

新聞の発行にあたっ

て

佐藤 元

街灯照度実測調査を行いました



照度計を使用した実測調査の様子



計測場所を確認する様子



計22人でした。 住民が16人、サポートについた学生が6人の、灯、計15個の実測調査を行いました。参加者はり月22日に五・六丁目町内会区域内にある街の月22日に五・六丁目町内会区域内にある街

実測活動! 大雨をぎりぎりはずした

ました。雨がやんだのが8時くらいで、それを明会が始まったのは予定より少し遅れてしまい当日は大雨が降っていたため、実測調査の説

学生が説明している様子

きた 目で 自分

確かめてみんなの考えでよくしてい の住むまちのことは自分たちの足

上の写真は住民の方からの質問に学生が答えて いる様子です。実測調査においては必ず学生が サポートしますし、その他に疑問などがあった 場合も学生に聞いていただきたいと思います。



学生が説明している様子





右の2枚の写真は実測調査を行っている際に撮影しました。街灯を探しているとこ ろと、記録シートに実測結果を記入しているところです。

参加者のコメント

の推奨照度は3ルクス以上となっていま濃いほど暗いことになります。夜間街灯

街灯を実測した結果です。こちらは色が

目すべきところです。

図2は実際に計測器を用いて15点の

色が濃いほど暗いと感じた事になりま じたのかを色の濃淡で表したものです。 実測中にそれぞれの街灯に対してどう感

をしています。

してみました。

今回行った実測の結果を、

地図上に表

図1は調査に参加されたみなさんが、

いといつこことです。特に旧日光街道沿

方と実際の照度が必ずしも一致していな

ここで注目すべき点は、明るさの感じ

いの印の色の差に注目してくだ

街灯照度実測マップができました。

壊れ

7

る街灯はどうすれば

61 61 の

第

回コラム

連 載

んにインタビューして確認したことをお知らせします。て皆さんにお伝えすることにしました。そこで、六丁目町会長の卯原さ出来ることは何か」を掲載したらどうか、との案をそのままコラムとしし合った際に六丁目婦人会の方から街灯が壊れているときに「私たちが第二回コラムは、前回の話し合いでこの住環境新聞の中身について話

とても暗い 暗い どちらでもない 明るい とても明るい 故障もしくは不在 (どう感じたか)

感じ方の住環境マップ 図 1

2

町会長さん(五丁目町会区域ならば萩野さん、六丁目町内会区

上記が壊れているわけではありません)

1

まず街灯の**柱又は電球部に記載されている番号**をメモする。

また、問

「良かった」で10%を占めました。 研究室としては次回以

実測や作業をみなさんと共に行う

う多くの人が参加できる活動にしていきましょう。

トに関しては「とても良かった」・

%と高い参加意思が表れました。今後の実測活

降もサポ

た人が69 動もより

測の参加意思も、

ぜひ参加したい・

「参加したい」と答え

って有意

義であったのではないでしょうか。 問3の今後の実

して「高まった」と答えたのが94%にのぼり、

みなさんにと

実測参.

加によって照度への関心が高まったかの」質問に対

図 3 に

示した実測後アンケー

トの結果によると、

問

手順 手順 手順 「点灯していない街灯を見つけたらどうしたらよいか?」

3

各会長さんが市役所に町会として申請する。 域ならば卯原さん) **に**街灯の場所、番号と状況を**連絡する**。

法があることがわかりました。 以上の手順により**町会名義で街灯を管理している市役所に申請する方**

報告してみるのもひとつの手です。 みなさん、 家の周辺で壊れている街灯を見つけたらまずは町会長さん

え方も含め皆さんで話し合いま 快適性に影響のあるような場 要な明るさは照度だけではない で改善していったらよいのか、考 所として、今後どのような計画 い」と表示されている場所も注 所や、「とても暗い」「とても明る のかもしれないという問いかけ 差が見られます。これは町に必 このような場所は、安全性や また、街灯が故障している場 実測値と感じ方に大きな 凡例 3未満 7以上16未満 16以上21未満

図2 実測値をもとに作成した街灯照度住環境マップ

照度実測に参加する前、街灯照度への関心はどうでしたか。

今後このような共同実測活動に参加したいと思いますか。

問1 低かった 高かった どちらでもない どちらでもない ト 問2 高まった せい参加したい 参加したい どちらでもない 問3 良かった 問4 とても良かった 0% 20% 40% 60% 80% 100% 割合(%) N=16

と活動を進めていきます

機会を積極的に作っていくよう皆さん

お問い合わせ先

芝浦工業大学 システム工学部 環境システム学科 三浦研究室

TEL 048-687-5832 FAX 048-687-5199

email:r01030@sic.shibaura-it.ac.jp URL:http://www.mmlab.se.shiba ura-it.ac.jp/

担当学生:子安直人 佐藤元





【アンケート質問項目】

街灯照度へ

問3

照度実測の際、学生のサポートはどうでしたか。

図3 照度実測調査後の関心の変化について

今後の 実測参加が期待できるアンケー ト結果